


Unsere Empfehlung zur Wareneingangskontrolle



Sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Schultze-RiRo von hohem Qualitätsstandard erhalten. Er wurde in der Endkontrolle bei uns vor dem Versand ausführlich auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit geprüft. Damit sie voll zufrieden sind, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für folgende Punkte:

- Falls Sie dieses Gerät trotz erkennbarer Beschädigungen der Verpackung angenommen haben sollten, prüfen Sie bitte, ob der Heizofen selbst optisch in Ordnung ist. Ggf. müssen Sie das Gerät ersetzen lassen.
- Bei den Geräten mit Stufenschalter sollte dieser gängig sein.
- Bei unseren RiRo a-Geräten mit Einbauthermostat prüfen Sie durch Drehen, ob Sie bei Raumtemperatur ein Schaltgeräusch („Klick“) hören. Ist dies nicht der Fall, muss das Thermostat geprüft und ggf. ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Tipps unnötigen Aufwand zu ersparen und stehen gerne für Ihre Rückfragen zur Verfügung.

Friedrich Schultze GmbH
Rippenrohrheizöfen · Rohrheizöfen · Rippenrohre
Am Birlenbach 15 D - 57078 Siegen
Telefon +49 (0) 271 - 89046-0 Fax +49 (0) 271 - 89046-13
www.schultze-riro.de info@schultze-riro.de